



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Самарской области**
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**
(ОНД и ПР по г.о. Самара)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443017 г. Самара, ул. Балаковская, 45 А, тел. (846) 266-72-69 e-mail: 1NDPR@mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1349/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Школа № 49 имени ветерана военной контрразведки Стычкова К.Г.»
городского округа Самара

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича
№ 1349 от «25» ноября 2021 года в период
с «01» декабря 2021 г. 16 час. 00 мин.
по «01» декабря 2021 г. 17 час. 00 мин

Костериным Максимом Александровичем – инспектором отдела надзорной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления

органа государственного пожарного надзора)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара
по пожарному надзору).

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица по доверенности от 01.12.2021 № 3 Вершкова Наталья Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На дверях, ведущих в лестничные клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания (либо находятся в разобранном состоянии) и уплотнение в притворах	Нарушение: п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123); п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020). Пункт 4.4.6 «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир».	01.09.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки в актовом зале).	Нарушение: п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится	01.09.2022	

		на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.		
3.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы (краска), содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов, применяемых для отделки стен коридора 2 этажа, стен двух лестничных клеток с 1 по 3 этаж, пол 2 этажа.	Нарушение: п. 3, 6 ст. 134 ФЗ № 123. Часть 3 статьи 134 «Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними».	01.09.2022	
4.	Коридоры длиной более 60 м не разделены	Нарушение: ч. 3 ст. 4, ст. 88 ФЗ № 123; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020; п. 6.26 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и	01.09.2022	

противопожарными перегородками 2-го типа.	сооружений». Пункт 6.26 «Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м».		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представитель по доверенности

МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара

Вершкова Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц)).

профилактической работы по городскому округу Самара

(руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по

Самарской области (государственный инспектор

городского округа Самара по пожарному надзору)

лейтенант внутренней службы

Костерин Максим Александрович



(подпись)